




# RATHAUS WIESENBURG / MARK

Information anlässlich der Rathauseinweihung am 5. September 1992



Erbaut um 1600  
Umbau 1862

Rekonstruktion  
vom 16.9.1991  
bis 5.9.1992

**Denkmalpflegearbeiten**  
Restaurierung Ziergiebel und  
Sicherung großer Ziergiebel:

Firma Schulze\*Dreger  
Arthur Scheunert Allee 2  
O 1581 Potsdam  
Tel.: 037 33/871 503 / 871 568  
Privat: 037 33/972 403

Schäden:	Aktuelle Absturzgefahr des großen Ziergiebels, der bereits 15 cm aus dem Lot stand und keinerlei Sicherung gegen das Abkippen mehr aufwies
Untersuchung:	Begutachtung durch den Statiker Untersuchung der Dachverbandhölzer auf tierischen Befall von Holzschädlingen und Naßfäule durch den Holzgutachter
Ursache:	Starke Zerstörung der Fachwerkhölzer und der Konstruktion Entstehung eines Hohlräume an der Basis des Giebeldreiecks durch vollständig zerstörte Fußpfette, mangelhaft Konstruktion
Maßnahme:	Sperrung der Durchfahrt durch das Männeken-Tores für KFZ und Fußgänger Sicherung des Giebels durch prov. Verankerung mit Spanndrähten über die Deckenbalken im Dachgeschoß Entlastung des Ziergiebels durch Demontage der Sandsteinteile. Auswechseln der zerstörten Dachverbandhölzer Entfernen der innenliegenden Fachwerkhölzer und Ersetzen durch ein Stahlbetonskelett Aussteifen der Giebelseite durch das Ausbilden einer Betonscheibe, die im rechten Winkel zum Giebel steht und bis in die 2. Dachebene hochgeführt ist

Schäden:	Starke Schäden an den Sandsteinteilen der Ziergiebel
Untersuchung:	Schadenskartierung
Ursache:	Witterungseinflüsse von weit über 100 Jahren; Konstruktionsmängel, Durchrostung von konstruktiven Eisenteilen zur Befestigung der Sandsteinteile
Maßnahme:	Analyse und Demontage der äußeren Sandsteinteile Erneuerung von Sandsteinteilen Herstellen von Vierungen ("Flicken" von Fehlstellen durch Einsetzen neuer Steine) Reinigen der Sandsteinteile

- o Ausbau des Gewölbekellers als Sitzungsraum, sowie zur Nutzung für Trauungen